# 質問回答書

産技総研第145号 令和7年11月7日

入札関係業者様

地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所 経理責任者 理事 和泉 雅幸

下記の入札案件に係る質問について、次のとおり回答します。

記

入札案件名	海老名本部無線AP設置工事
	別紙のとおり
質問内容	
回答	別紙のとおり

## 入札事務担当者情報

部署名	総務部経理課		
氏名	大下 和美		
電話番号	046-236-1500 内線 5016		
FAX	046-236-1525		
Eメールアト・レス	om-keiri@kistec.jp		

## 質問·回答書「海老名本部無線AP設置工事」

No.	質 問 内 容	回答
1	入札するにあたり、定価格を算出する積算基準及び職種区分	お見込みのとおりです。
	は以下でよろしいでしょうか。	
	·積算基準:国交省 土木工事標準積算基準書(電気	
-	通信編)	
	· 職種区分: 電気通信設備工事	
		■ 図面記載のとおりですが、既存ラック上又は既存PS管内配
	ラフ・ころがし配線、ピット配線、露出配線、ラック配線)がわか	
2	るアイソメ図や数量調書等の資料はございますか。	旅ど金杯にい、プラク次の「3日のない」   ///は中ムガーのこのよう。
۷	無い場合、各機器間のケーブル敷設に関する作業種別をご教	
	派的場合、登城船間のグーブルが設に関する作業権がをと教 示願います。	
	おいっぱょう。   設計書に処分費の記載が無かった為、設計変更の対象でよろ	
3		大地収取員内に先込んではす。
	しいでしょうか。	か日いまったわれるオ
4	各階のEPSからの敷設工事とありますが、階渡りの敷設は無い	お兄込みのとおりです。 
	と考えてよろしいでしょうか。	NEVI 7. 01.407.4
	「既設のPF管およびケーブルラックを利用すること。既設のPF管	
	にUTPケーブル(Cat5)が既に敷設されている場合は、これを引	
_	き抜いた上で新しいケーブルを敷設すること。」	
5	上記内容からの判断として、工事期間中に新旧システムを併	
	設する必要はない、という理解でよろしいでしょうか。	
	また、既設PF管内への敷設以外の方法を用いる必要がある場	
	合、現行と同様のケーブル布設方法で問題ないでしょうか。	
6	建物は2006年9月1日以降に着工された建物でしょうか。	1994年12月竣工時の設計図書より非使用を確認済み。
	それ以前の場合、アスベスト(石綿)調査が必要になります。	
	石綿調査対応に関する留意事項について確認になります。本	前項のとおり竣工図による確認済みですが、規則に基づき着
	調達は、大気汚染防止法に基づく石綿含有建材の事前確認	
7	調査までが範囲であり、積算範囲は調査費用のみで、撤去費	
,	用は含まないという理解でよろしいでしょうか。機器の更新およ	
	び既設ケーブルの撤去に伴い、設置場所の石綿含有建材の	
	調査は必須となります。	
	石綿調査を実施した場合、あるいは石綿含有が確認された場	調査の結果、含有が確認された場合には、設計変更協議と
8	合の各種費用は、設計変更協議の対象と考えてよろしいでしょ	します。
	うか。	
9	本工事は週休二日推進対象でしょうか。	労働安全衛生規則に従って工程を組んでください。
1.0	平日の入室制限がある事務室、および来客通路は、ケーブル	今回工事対象は、休日施工を原則とします。
1 0	長どのくらいでしょうか。	
	調査の結果、UTPケーブルが100mを超えると判明した場合	お見込みのとおりです。
1 1	やパットパネルに空きポートが無い場合、設計変更の対象にな	
	りますでしょうか。	
	施工範囲に入室または入場が制限されるエリアはございますで	原則ありません。
1 2	しょうか。制限エリアがある場合、作業時間等の制限はござい	
	ますか。	
	研究室・実験室は、クリーンルーム用作業着等特殊装備が必	必要ありません。
1 3	要でしょうか。	
1 4		お見込みのとおりです。
	の用途は無線LAN-AP本体固定用でよろしいでしょうか。	
1 5	APおよび取付金具は支給品でよろしいでしょうか。支給品の場	お見込みのとおりです。
	合はメーカー名、型番をご教示ください。また、ご支給の場合、	メーカー: Cisco 型番: MR57-HW (Meraki MR57
	APはPOEタイプでよろしいでしょうか。	Wi-Fi 6E Indoor AP (屋内モデル))
		POEタイプです。

令和7年11月7日 地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所

## 質問·回答書「海老名本部無線AP設置工事」

No.	質問内容	回答
	管理・情報棟の玄関ホール、講堂、カンファレンスルームのAP	玄関ホールについては、通常の脚立によって到達できる高さで
1 6	取付の高さは何mとなりますでしょうか。	す。 講堂、カンファレンスルームについては、6m超えの髙天井のため天井裏内設置を予定しています。
1 7	露出情報コンセントの記載について、4つまとまって記載されているものと、4口で書いているものの違いについてご教授ください。図面上で4つまとまって記載されている箇所のみが床下に余長10mで収容になりますでしょうか。	既設CAT6Aケーブルと新設Cat6ケーブルを表示しています。 既設CAT6Aケーブルを部屋内導入部分で切断して情報コ ンセントを設置する部分については、既設Cat6Aの1ロ情報 コンセント(ローゼット)を流用しての取付を可とします。 新設Cat6ケーブルについては、4ロ情報コンセントから余長 10mでの敷設とします。
18	無線AP取り付け数52台に対して無線AP用ポリ台の個数が43個と数量に違いがあります。ポリ台を使用する無線APの設置場所をご教示ください。	管理・情報棟2階 講堂及びカンファレンスルール(会議 室)を除く箇所です。
1 9	か。	既設CAT6Aケーブルを、部屋内導入部分で切断し、床下内に情報コンセントを敷設しますが、新規に4口情報コンセント及びケーブルを敷設する方法のほか、既設Cat6Aケーブルで利用の情報コンセント(ローゼット)を流用することも可とします。また、切断した部屋内床下の既設Cat6Aケーブルを撤去せず、流用することも可とします。ただし工事全般と同様に伝送特性試験を行い良好であることが条件となります。接続されている機器の停止・復旧・確認試験は発注者が行います。
2 0	積算数量表記載以下内容についてご教示願います。 ・直接工事費パッチパネル成端 6 7 本に対し、部材費パッチパネル24ポート1個とありますが、既設パッチパネルへの接続用が含まれていると考えてよろしいでしょうか。 ・直接工事費モジュラープラグ取付115本に対し部材費モジュラープラグが116個との記載があります。差分内容についてご教示願います。 ・直接工事費ケーブル撤去が160mとありますが、仕様記載の既設Cat5ケーブルの撤去が160mとの認識に間違いございませんでしょうか。	・お見込みのとおりです。 ・部材116個分の取り付け工事費を計上ください。 ・既存配線上、一部撤去困難な個所がありますので、現場調査時に除外部分を確定します。
2 1	仕様書記載工事範囲に研究棟・実験棟5 F に会議室と記載あるが、図面上の共同技術研究室のことでよろしいでしょう	お見込みのとおりです。
2 2	仕様書記載工事範囲に管理・情報棟のB1Fに図書室と 記載されているが、図面上の閲覧室・事務室のことでよろしい でしょうか。	お見込みのとおりです。
2 3	るが、配線のみ実施し、ケーブルは天井内に巻き留めでよろし いでしょうか。	今回工事対象としてパッチパネルの「将来用」と指定の箇所 に接続します。
2 4	仕様書に保証期間とあるが具体的な保障内容をご教授下さ い。	指定された仕様を、竣工引き渡しの日から1年間保証するものとします。
2 5	仕様書P3 提出物 「ケーブル敷設作業証跡」とありますが、施工前後を記録した 写真台帳の提出でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
2 6		お見込みのとおりです。

令和7年11月7日 地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所

## 質問·回答書「海老名本部無線AP設置工事」

No.	質 問 内 容	回答
2 7	APの設置後の動作確認や電波測定は不要でよろしいでしょう	お見込みのとおりです。
	か。	
2 8	APが受注者の購入品の場合、保守契約は不要でよろしいで	お見込みのとおりです。
2 0	しょうか。	
	図面番号E-01では凡例(青字)にて「将来用」と記載され	パッチパネルに「将来用」と記載のあるポートまで接続してくだ
2 9	ておりますが、同E02-1以降では「新設」と記載されています。	さい。
2 3	E-01の将来用は新設の間違いでしょうか。もしくは将来用の場	
	合、ケーブルの成端・ポリ台の設置まででよろしいでしょうか。	
3 0	配線経路上での配管等の配線ルートは確保されており、新規	お見込みのとおりです。
3 0	貫通作業は無しと考えてよろしいでしょうか。	
	各HUB-BOXのケーブル導入口に今回の見積もりケーブル数	お見込みのとおりです。
3 1	量が入れ込める程度の穴が空いていると考えてよろしいでしょう	
	か。	
	提出物に物理収容表(ポート収容表)等とあるが、現行の	本工事で作成をお願いします。
3 2	物理収容表(ポート収容表)はお客様より情報を開示いた	
	だき、受注者にて追記する形になりますでしょうか。	
	仕様書には「無線APの天井取付に当たっては、将来更新の	施工時に既存を傷めないように十分な養生及び施工を行っ
	際に天井に傷が残らないようポリ台をかませて設置すること」とあ	てください。
3 3	りますが、ポリ台を使用しても天井に傷が付く可能性がございま	
	す。この方法で問題ないでしょうか。問題がある場合、代替案	
	のご指示を頂けますでしょうか。	
	露出情報コンセントの参考型番をご教示ください。無い場合、	新規床下配線に係る露出情報コンセントは、4口情報コン
3 4	「アウトレットBOX+新金プレート」の組み合わせでよろしいで	セントとします。
	しょうか	
2.5	図面番号E-04【新設点検口】の大きさについてご指示願いま	公共工事仕様450角のものを設置ください。
3 5	す。	
3 6	図面上に情報コンセントの撤去がございますが、こちらは取り外	産業廃棄物として適切な処理をお願いします。
	しのみという意味で、廃棄(産廃)の扱いではない認識でよろ	
	しいでしょうか?	