低温ガス窒化により形成される

ステンレス鋼の拡張オーステナイト相

中村 紀夫、高木 眞一(機械・材料技術部 材料物性グループ)

1. はじめに

医療や食品関連の金属製品等に多用されているオース テナイト系ステンレス鋼は耐食性に優れる反面、硬さが低 く、耐摩耗性に劣る欠点がある。そこで耐摩耗性を付与す るための表面硬化熱処理として、窒化処理を施す場合があ る。しかし、ステンレス鋼の表面には窒素の侵入を阻害す る不動態皮膜が存在するので、ガス窒化での窒化は困難で ある。これまでエッチング効果により不動態皮膜を除去で きるプラズマ窒化が主に実施されてきた。また、ステンレ ス鋼に500℃以上の高温で行う通常の窒化処理を施すとク ロム窒化物が生成し、表面硬度は著しく上昇するが、耐食 性が大きく劣化する問題点がある。この問題点の解決に 450℃以下の温度で施す低温窒化処理が注目されている。

著者らはこれまでガス窒化を阻害する不動態皮膜の除 去方法を検討した結果、微粒子ピーニング処理あるいは酸 による電解処理が有効であること見出した。

本稿ではこれらの前処理後に高温と低温でガス窒化処 理した表面の組織や結晶構造の違いについて調査した結 果を報告する。

2. 実験方法

試験片は SUS316 の φ 30 丸棒から切り出した厚さ 5mm の円盤である。ガス窒化の前処理には鉄系メディアを用い た微粒子ピーニング処理(以下、FSP 処理)と酸を用いた 電解処理(以下、EE 処理)を施した。ガス窒化条件は 570℃ -5 時間(以下、高温ガス窒化)と 420℃-20 時間(以下、 低温ガス窒化)である。ガス窒化後の結晶構造は X 線回 折装置(Philips 製 X'Part)および電子線後方散乱回折装置

(Oxford instruments 製 Aztec HKL)を用いて評価を行った。また、ガス窒化後の金属組織およびエネルギー分散型
X線分析 (Oxford instruments 製 Aztec energy)を用いた窒素分布についても評価を行った。

3. 結果および考察

図1および図2にFSP処理およびEE処理後にガス窒化 処理をした表面のX線回折結果を示す。

ガス窒化前の FSP 処理材はオーステナイトの回折ピー ク(γ)以外にフェライトあるいはマルテンサイトと推測さ れる回折ピーク(α)も検出される。この回折ピークは投射 材である鉄系メディアが表層にわずかに移着したか、ある いは加工誘起マルテンサイト化により検出されたものと 考えられる。ガス窒化前の EE 処理材はγの回折ピークのみ が検出され、他の回折ピークは検出されない。

FSP 処理後の高温ガス窒化材では Fe₄N および CrN の回 折ピークが強く検出されており、わずかに α の回折ピーク も検出されている。一方、EE 処理後の高温ガス窒化材で はと α と CrN のピークが検出されており Fe₄N の回折ピー クは検出されない。

FSP および EE 処理後の低温ガス窒化材では、いずれも オーステナイトの(111)と(200)の回折ピークが著しく低 角度側にシフトしており、格子定数が大きくなっているこ とを示している。このように格子定数が大きくなった相は 拡張オーステナイト相^{1)や} S 相²⁾と呼ばれ、低温域での窒 化あるいは浸炭処理において報告されている。ただし、 FSP 処理後の低温ガス窒化材において20が44[®]付近に観 測されるブロードな回折ピークについては高次の回折ピ ークが不明瞭であり特定できない。

図3および図4に高温および低温ガス窒化処理した表層 部を断面方向から撮影した金属組織写真を示す。

高温ガス窒化材はFSP処理およびEE処理後のいずれも 組織現出の際のエッチングにより、強く腐食されており、 耐食性が劣化していることが明らかである。ただしFSP 処理後の高温ガス窒化材は表面側に強く腐食を受けない 層があり、EE処理後の高温ガス窒化材とは異なる組織を 呈している。図1のX線回折の結果から、この層はFSP 処理後の高温ガス窒化材にのみ、強い回折ピークとして検 出されたFe4Nと推察される。これ以外の強く腐食される 領域はEE処理後の高温ガス窒化材で形成される組織と同 様と考えられ、斑点状の模様が観察されることから非常に 微細な組織と推察される。また、FSP処理後の高温ガス窒 化材の方がガス窒化により形成される層が厚い。

次に、低温ガス窒化材は FSP 処理および EE 処理後のい ずれも高温ガス窒化材のように強く腐食されておらず、生 成した拡張オーステナイト相の耐食性が良好であること を示している。ただし、FSP 処理後の低温ガス窒化材は最 表層付近に腐食される部分が微細に観察され、EE 処理後 の低温ガス窒化材より、やや耐食性が劣る。この耐食性の 劣化は FSP 処理に起因し、X 線回折において観測された 2 θ が44°付近の回折ピークに対応する相によるものと推 測されるが詳細は不明である。

図5および図6に高温および低温ガス窒化処理した表層 部を断面方向から測定した窒素分布と電子線後方散乱回

7

折(EBSD)による結晶相マップを示す。

高温ガス窒化材はFSP処理およびEE処理後いずれも窒 素が分布している領域において EBSD による電子線回折 図形が明瞭に得られず、未解析点が多数存在する。図3の FSP処理後の高温ガス窒化材に観察されたFe4Nと推察さ れる層の領域はわずかに面心立方構造(FCC)と解析されて いるが母相や拡張オーステナイト相と同じ結晶構造であ るためEBSDだけでの判別は困難である。FSP処理および EE処理後いずれにも観察された斑点状の組織は、わずか に体心立方構造(BCC)あるいはCrNと解析されている。こ の領域の電子線回折図形が不鮮明で未解析点が多い理由 として、組織が非常に微細であること、あるいは転位密度 が極めて高いことが考えられる。この組織は元のFCCか らBCCへと相変態するとともにCrNの析出により形成さ れると推測されるが、未だ不明な点が多い。この領域の解 明にはTEMを用いた高分解能の観察と分析が必要である。

低温ガス窒化材のうち EE 処理した場合には、窒素が分 布している領域全体が FCC と解析されており、X 線回折 結果と合わせて拡張オーステナイト相が形成していると 考えられる。一方で FSP 処理した場合には、ほとんどが 未解析点である。図4の組織観察結果によれば、最表層に 微細な腐食領域が観察される以外は EE 処理した場合と同 様に拡張オーステナイト相が生成していることから、高温 ガス窒化材のような相変態や析出物生成の影響ではない。 そのため、FSP 処理による加工ひずみによる影響と推察さ れる。 以上のように、不動態皮膜を除去するための前処理方法 やその後のガス窒化の処理温度によって、形成される組織 や耐食性に違いがあることが明らかとなった。また、すべ てのガス窒化材の表面硬さはビッカース硬さで 900HV を 超えており、非常に硬い。表面硬さが高く、耐食性が最も 良好なのは EE 処理後の低温ガス窒化である。そのため不 動態皮膜除去のための前処理はメディア材による汚染や ひずみの導入が起こる機械的処理よりも化学的処理の方 が優れていると考えられる。

4. おわりに

オーステナイト系ステンレス鋼に前処理として FSP 処 理および EE 処理を施した後、高温および低温ガス窒化を 施した。ガス窒化により形成された表層の組織および結晶 構造について評価を行った結果、以下の知見を得た。

- (1) FSP 処理および EE 処理後に低温ガス窒化を施すこと により拡張オーステナイト相が形成する。
- (2) 両拡張オーステナイト相とも耐食性は良好であるが、 EE処理後の低温ガス窒化材の方が耐食性に優れる。
- (3) FSP 処理後にガス窒化を施すと、組織の微細化とひず みの影響により EBSD での解析が困難である。

【参考文献】

1. S. Thaiwatthana, X. Y. Li, H. Dong and T. Bell, *Surf. Eng.*, **18**, 433-437 (2002)

2.K. Ichii, K. Fujimura and T. Takase, *Technol. Rep. Kansai* Univ 27, 135-144 (1986).





図1 FSP 処理材のガス窒化材前後の X 線回折プロファイル





図3 高温ガス窒化材の金属組織写真



図 5 高温ガス窒化材の窒素分布と EBSD による 結晶相マップ



図4 低温ガス窒化材の金属組織写真



図 6 低温ガス窒化材の窒素分布と EBSD による 結晶相マップ

KISTEC研究報告(2018) 2018.10